

府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

安心・安全整備

受付番号	132	所在地	和東町大字杣田
路線・河川名等	杣田川	写真・詳細図等	
提案内容等	浚渫(延長L=430m) 土砂の堆積が著しく、大雨時には氾濫の恐れがある		
技術審査の結果	実施しない	 <p>① ②</p> <p>浚渫延長 L=430m</p>	
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
		<p style="text-align: center;">標準断面図</p> 	
備考	・土砂堆積が著しいとは認められず、また、掘込み河道であり緊急性が低い。	<p>堆積面積 A=1.05m² 浚渫面積 A=0.42m²</p> <p>土砂堆積率 $1.05 \div 9.60 \times 100 = 10.9\% (> 10\%)$</p>	