

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>1</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・定周期式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>向日市寺戸町修理式30-1先 府道上久世石見上里線寺戸幹線1号線</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は住宅地であり、南側はJR向日町駅、北西方向には寺戸中学校がある。 麒麟跡地開発の南端側の交差点 		
<p>要望内容</p>	<p>信号機の設置により、安全に自動車や歩行者が通行出来ると思う。自動車の速度抑制も期待出来る。 (受付番号7 4月20日)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>2</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>向日市向日町南山37先 西京高槻線向日町ショッピングセンター前</p>	<p>③ </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 西側は向日町ショッピングセンター、南方は向日町警察署や乙訓総合庁舎、北方は向陽小学校がある。 	<p>要望内容</p> <p>横断歩道があるだけで信号機を設置して欲しい。 (受付番号4 4月16日)</p>	
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p>交差点図面</p> 		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>3</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>向日市鶏冠井町沢ノ東12先 森本上植野幹線市道4068号線</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 向日市民体育館の南方に位置し、周辺は住宅地と田畑である。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>交差点における出合頭事故が多発し、信号機新設により、同種事故の防止を図る必要性が認められる。</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>			

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>4</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (定周期化)</p>	<p>① </p>	<p>③ </p>
<p>所在地</p>	<p>向日市上植野堂ノ前町5番地の3先 No.2203 外環状線市道6051号線</p>	<p>② </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<p>・幹線道路に位置し、押ボタン式信号機が設置 ・南行右左折する車両が増加してきている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>交差点東詰への横断歩道設置と、南北方向の 車両灯器を設置して交差点制御してほしい。 受付番号87 (5月27日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		