



府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>1</p>	<p>写真 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・定周期式)</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>京田辺市松井千原39-2 北方約140m先 都計 松井大住線久保橋西詰</p>	<p>③ </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 周辺は田畑で民家は無し。西方は京都南道路、東方は八幡木津線へと通じる。 		
<p>要望内容</p>	<p>平成22年3月、富野荘八幡線 (都市計画道路) が交野久御山線まで開通するに当たり、交通量が増加し、道路の横断が非常に危険となるため、安全対策としての信号機設置要望。 (受付番号254 7月14日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>2</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京田辺市新東向地内 薪新田辺線黒田川付近</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<p>・交通規制 交差点図面のとおり ・付近の状況 周辺は田畑で、薪新田辺線は当該交差点から東へ下り勾配となり天津神川をアンダーで通過している。</p>	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>黒田川沿いの市道を北向きで交差点を通過する車両が増加し、地下道方面からの車両が見えにくく危険なため、信号機及び横断歩道設置の要望。 (7月22日受付 受理番号348)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p></p>		


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>3</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>八幡市川口東扇14-12先交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 周辺は旧来からの住宅が密集しており、南西角は公園北東角はスーパーマーケットがある。 		
<p>要望内容</p>	<p>安全対策としての信号機設置要望。 (受付番号404 7月29日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>4</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>八幡市男山吉井22-53先交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 周辺は旧来からの住宅が密集しており、南方には八幡小学校、西方には八幡第四小学校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>八幡小学校の通学路となっており、安全対策としての信号機設置要望。 (受付番号411 7月29日受理)</p>	<p>③</p> 	
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>5</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (運用改善)</p>	<p>①</p> 	<p>③</p> 
<p>所在地</p>	<p>久世郡久御山町大字市田小字鈴間71番地先 No.2842 京都南道路市田</p>	<p>②</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<p>・国道1号線、国道24号線と併走する主要幹線道路 ・八幡市と宇治市を結ぶ府道が交差している。</p>	<p>要望内容</p> <p>交差点東詰の幅員が狭く、大型車が右折待ちをすると道路を塞いでしまうため渋滞がひどい。幅員を広げ、東西方向への右折青矢設置や秒数延長を要望 受付番号58 (5月13日受理)</p>	
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>備考</p>	<p> </p>		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>6</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (定周期化)</p>	<p>① </p>	<p>③ </p>
<p>所在地</p>	<p>城陽市中芦原9先 No.1946 R307 国立病院前</p>	<p>② </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・城陽市と宇治田原町を結ぶ国道に位置する。 ・国立療養所南京都病院が隣接 ・現在、押ボタン式信号機が設置されている。 	<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 	
<p>要望内容</p>	<p>病院や市道から国道に進入しにくいので、押ボタン式信号機を定周期化の要望 受付番号193 (6月26日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>			