

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>23</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道（学童）</p>	<p>交差点を北方から撮影</p>	<p>交差点を東方から撮影</p>
<p>所在地</p>	<p>京都府京田辺市草内西垣内2番地先 市道草内西垣内線市道古森南垣内線及び 市道草内五ノ坪線</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>市道草内西垣内線は、交通量が多い路線で、同線と、交わる市道古森南垣内線及び市道草内五ノ坪線については、市道草内西垣内線に比べると交通量は少ない。</p>	<p>交差点を南方から撮影</p> 	<p>交差点を西方から撮影</p> 
<p>要望内容</p>	<p>東西の見通しが悪いのにスピードをさげずに通行している分、事故が多い。横断歩道などを希望します。 (受付番号400 7月29日受理)</p>	<p>交差点図面</p>	
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>			

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) < 既要望 >

<p>整理番号</p>	<p>24</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>一時停止規制</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府八幡市科手2番地1先 市道科手小金川線市道土井1号線及び 市道科手土井線交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>市道科手土井線は、交通量が多い路線であり、 本通と交差する要望場所の市道科手小金川線は、 既に一時停止規制が実施されている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>止まれの標識をつけてほしい (受付番号439 8月13日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p style="text-align: center;">図面</p> 		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>25</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示（横断歩道等）</p>	<p>現場の状況</p>	
<p>所在地</p>	<p>京都府京田辺市水取 普賢寺水取線 他力橋東詰 他</p>	<p>補修前 ②の1 ②の2 ②の3 ④</p>	
<p>現在の状況</p>	<p>一時停止線及び横断歩道等の道路標示が塗り替えの必要な状況である。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>水取地区内の横断歩道及び停止線が消えている。 (受付番号249 7月10日受理)</p>	<p>補修後</p>	
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>		<p>交差点図面</p> 	

整理番号	26
交通安全施設	道路標示 (横断歩道)
所在地	京都府京田辺市三山木西荒木 府道八幡木津線 ファミリーマート前
現在の状況	横断歩道の道路標示の一部が塗り替えの必要な状況である。
要望内容	横断歩道の標示が半分消えているので塗り替えてほしい。 (受付番号334 7月21日受理)
位置図	
備考	

写真

現場の状況

補修前



補修後



交差点図面

