

府民公募型安心・安全整備事業( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

【乙訓土木事務所】

受付番号	64	所在地	長岡京市勝竜寺
路線・河川名等	一級河川 犬川	写真・詳細図等	
提案内容等	護岸基礎部の露出や護岸に隙間が生じており、堤防が崩れる危険。堤防が崩れないよう必要な対策を実施。	  	
技術審査の結果	実施すべき(①)		
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする。		
位置図			
			
備考		護岸の隙間	基礎天端の露出