資料３－２

天橋立公園と人との関わりの歴史



※1 上手側に堆積した漂砂を下手側の海岸に人工的に移動させる工法　　※2 幹の直径10cm以上、大天橋及び小天橋のみ



大正頃の写真

昭和初期（1930年代）の写真

現在の写真