

水質検査結果(砒素、水銀関係)

採水日	砒素	
	C事業所	E事業所
H17.12.19	0.022	0.011
H18.1.31	0.014	0.010
H18.4.28	基準値未満	基準値未満
H18.6.26	基準値未満	基準値未満
H18.9.20	0.013	0.012
H18.10.13	0.016	0.017
H18.11.10	0.019	0.014
H18.12.18	0.027	0.015
H19.1.19	0.028	0.011
H19.2.20	0.029	0.012
H19.3.8	0.030	0.012

基準値は、砒素:0.01mg/l以下

採水日	総水銀(A事業所)			
	地下水 定期採水口	地下水 汲み上げ口	青谷川合流 点 下流側	青谷川 放流口
H18.6.26	0.0012	—	—	—
H18.8.29	不検出	不検出	不検出	—
H18.11.10	不検出	不検出	不検出	—
H18.12.18	0.0007	—	—	—
H19.1.19	0.0007	不検出	不検出	不検出
H19.2.20	0.0007	0.0007	不検出	不検出
H19.3.8	0.0008	0.0008	不検出	不検出

いずれもアルキル水銀は、不検出 基準値は、水銀:0.0005mg/l以下