資料 1

城陽山砂利採取地再生土搬入場所近隣調整池pH測定結果

京都府山城北保健所

	事業所名	A事業所	B事業所		C事業所		D事業所	E事業所	
	測定場所	A	® —1	B -2	©—1	©-2	D	€ −1	E -2
1	H19.4.19 測定pH値	7.0(15.2)	7.2(15.9)	6.5(16.0)	7.1(13.8)	6.7(15.4)	6.7(16.6)	7.7(18.9)	7.4(17.9)
2	H19.5.22 測定pH値	6.8(25.6)	6.7(25.7)	6.9(24.2)	6.9(26.4)	6.8(24.9)	6.9(25.8)	7.2(24.2)	6.7(22.7)

※()内の数字は水温