


平成27年度調査結果図

調査河川	調査地点		水質階級
	番号	地点名	
黒部川	1	黒部小字小筋母御	I
世屋川	2	鮎子の滝	I
	3	世屋川	I
大谷川	4	米川	II
	5	棒ノ奥	I
	6	大谷	I
	7	遷喬小学校前	I
竹野川	8	京都府京丹後市大宮町 延利桜木橋周辺	I
	9	京都府京丹後市大宮町森本	I
鱒留川	10	鱒留川	I
	11	天女の里	I
大雲川	12	大雲川1	I
	13	大雲川1	I
香河川	14	香河河大宮地区	I
野田川	15	野田川観水公園	-
伊佐津川	16	JR舞鶴線鉄橋下流付	I

調査河川	調査地点		水質階級
	番号	地点名	
高野川	17	寿橋	I
宮川	18	二俣駅付近	I
池内川	19	森前橋付近	II
犀川	20	志賀橋橋下	II
由良川	21	音無瀬橋下	I
	22	丹波大橋下	I
高屋川	23	下山黒瀬	II
	24	高屋橋下流	I
静原川	25	上の町付近	I
鞍馬川	26	市原小橋	I
岩倉川	27	岩倉村松町坂原	I
	28	岩倉上蔵町	I
高野川	29	八瀬比叡山口駅前	I
	30	八瀬比叡山口駅付近	-
	31	高野川河合橋付近	-
	32	加茂大橋下B地点	I
	33	西加茂橋	I
鴨川	34	西加茂橋	-
	35	加茂川出町橋付近	-
	36	加茂大橋A地点	I
	37	加茂大橋C地点	I
	38	七条大橋	II
	39	勸進橋下流	II

調査河川	調査地点		水質階級
	番号	地点名	
疎水第一分線	40	北白川久保田町浄土寺小橋	II
白川	41	仁王門橋～石泉院橋間	II
年谷川	42	年谷川	I
有栖川	43	有栖川	II
西芳寺川	44	苔寺橋林道沿い300m上流	I
西笠取川	45	黒出橋	I
六地藏川	46	六地藏川1	-
	47	六地藏川2	-
小泉川	48	小泉川上流西代橋	I
	49	金ヶ原橋	I
	50	小倉橋(阪急ガード下)	I
志津川	51	炭山	I
	52	志津川龍ヶ壺	I
	53	志津川	I
小畑川	54	小畑川・大川合流地点付近	III
田原川	55	町役場裏	I
煤谷川	56	精北小学校近く	III
	57	観水施設	III
中切川	58	中切川	I
木津川	59	旧泉大橋	I
木津川支流	60	木津川市鹿背山中ヶ谷	II
山田川	61	山田川西木津	III
鹿川	62	木津川市中央体育館東側	-



水質階級	地点数
I ○ (きれいな水: サワガニなど生息)	42
II ● (ややきれいな水: コオニヤンマなど生息)	10
III ● (きたない水: シマイシビルなど生息)	4
IV ● (とてもきたない水: アメリカザリガニなど生息)	0
※ ○ (その他: 指標生物発見できず)	6
合計	62

\* 河川位置、測定地点は概略位置に記載