

資料67 地下水の環境基準の達成状況等（29年度）

項目名	区分	概況調査	汚染井戸周辺地区調査	継続監視調査
		超過地点数／調査地点数	超過地点数／調査地点数	超過地点数／調査地点数
カドミウム		0／28	0／5	—
全シアン		0／28	—	—
鉛		1／28	0／5	0／1
六価クロム		0／28	—	—
砒素		0／28	0／2	6／10
総銀		0／28	—	1／3
アルキル水銀		—	—	0／2
P-C-B		0／14	—	—
ジクロロメタン		0／30	0／3	0／23
四塩化炭素		0／30	0／3	0／25
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）		0／30	0／5	1／32
1,2-ジクロロエタン		0／30	0／5	0／23
1,1-ジクロロエチレン		0／30	0／5	0／32
1,2-ジクロロエチレン		0／30	0／5	0／32
1,1,1-トリクロロエタン		0／30	0／5	0／29
1,1,2-トリクロロエタン		0／30	0／5	0／23
トリクロロエチレン		0／30	0／5	1／32
テトラクロロエチレン		0／30	0／5	4／32
1,3-ジクロロプロパン		0／19	—	—
チウラム		0／16	—	—
シマジン		0／16	—	—
チオベンカルブ		0／16	—	—
ベンゼン		0／30	0／3	0／23
セレン		0／28	0／2	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0／28	0／3	5／13
ふつ素		0／28	0／3	4／5
ほう素		0／28	0／2	1／2
1,4-ジオキサン		0／30	—	—

(注) 超過地点数とは環境基準等を超過した地点数です。