


北但馬地震（1925. 5. 23）における被害分布[新編日本被害地震総覧、宇佐美(1996)より]



図中に2箇所田結地震断層が示されている。
 (「近畿の活断層」によれば他に活断層の記載は無い。)

被害状況

	町	村	名	戸数	焼失	全潰	同%	半潰	破損	計	人口	死	傷
兵	豊	岡	2,178	1,483	489*	25	30	122	2,124	11,097	87	293	
	八	条	368		13	4	42	224	279	1,910	2	7	
	新	田	480		28	6	121	301	450	2,449	1	3	
	三	江	408		15	4	50	225	290	2,527		8	
	田	鶴	444		102	23	118	208	428	2,311	8	13	
	五	莊	677		56	8	20	421	497	3,293	5	9	
	内	川	305		61	20	50	79	190	1,642	11	13	
	城	崎	702	548	30	50	10	16	604	3,410	272	198	
	港	野	813	148	438	72	142	3	821	4,434	33	243	
	庫	竹	筋	648		31	5	61	199	291	3,540		8
中		野	498	1	8	2	40	254	303	2,761		4	
香		住	405				11	394	405	2,531			
口		津	1,055					53	53	6,135			
京	国	府	528		1		5	368	374	3,326		4	
	久	美	701		3		23	309	335	3,370	2	1	
計				2,180	1,295		773	3,266	7,514		428	834	
港	小	島	83		23	28	52	6		390	1	5	
	瀬	戸	116	1	48	41	53	14		574	4	33	
	津	山	250	145	68	85	37			1,377	19	82	
	気	北	191	2	162	85		27		1,129	6	15	
	田	結	83		82	99		1		494	7	46	
村	畑	上	59		34	57		25		317			
	三	原	31		21	68		20		153			
計			813	148	438		142	93		4,434	37	182	

* 不確実

図-6 北但馬地震の被害分布