

大阪府北部の地震の被害状況について(抜粋)

平成 30 年 7 月 17 日 9 : 00 現在

○地震の状況

発生日時 6 月 18 日 (月) 午前 7 時 58 分
 震源地 大阪府北部
 震源の深さ 13 km
 マグニチュード M6.1
 最大震度 6 弱 (大阪府北部)

< 京都府内の震度 > 震度 4 以上が観測された京都府内の震度観測点

震度 5 強 中京区、伏見区、西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町

5 弱 宇治市、城陽市、向日市、京田辺市、南丹市、井手町、精華町

震度 4 北区、上京区、左京区、下京区、南区、東山区、右京区、山科区、京丹後市、木津川市、宇治田原町、笠置町、南山城村、京丹波町

京都府内で余震 39 回 (震度 1 以上のもの)

※余震による被害なし

< 余震で震度 4 以上が観測された京都府内の震度観測点 >

震度 4 (6 月 19 日午前 0 時 31 分) 伏見区、大山崎町

○道路・鉄道

①高速自動車道

道路名	状況
京都縦貫自動車道	久御山 I C ~ 丹波 I C 通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
名神高速道路	京都南 I C ~ 西宮 I C 通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
新名神高速道路	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
京滋バイパス	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
京奈和自動車道	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
第 2 京阪道路	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
阪神高速京都線	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
舞鶴若狭自動車道	50 km 速度規制解除 (6 月 18 日 9:46)

②国道

③府道 (京都市外)

道路名	状況
府道枚方亀岡線 (亀岡市古世町千歳山)	通行止め 6 月 18 日 8:40 (人頭大の落石 9 時撤去) 通行止め解除 6 月 18 日 17:00

④府道 (京都市内)

道路名	状況
府道新町淀停車場線	民家の外壁が道路上に倒壊 (対応済み)
府道伏見向日線	民家の外壁が道路上に倒壊 (対応済み)
府道小塩山大原野線	道路上への倒木、落石、崩土 (対応済み)
府道渋谷山科停車場線	民家の外壁が道路上に倒壊 (対応済み)
府道中山向日線	石積に隙間発生 (対応中)
府道八幡宇治線	片側交互通行 (片側通行止 20m 道路にクラック発生) (解除済み)

⑤市町村道等 (略)

⑥鉄道

鉄道名	状況
東海道新幹線	運転再開 6月18日12:50～
JR西日本在来線	全線6月19日始発までに運転再開 JR向日町駅の駅舎支柱にひび(対応済み)
その他私鉄	阪急全線 6月18日22時35分運転再開 京阪本線 6月18日14時10分運転再開 近鉄京都線 6月18日11時50分運転再開
京都市営地下鉄	通常運転

○電気・ガス・上水道

①電気

府内停電なし

②ガス

大阪ガス被害 供給停止はないが、約100件の問い合わせ(マイコンメーター停止等)(対応済)

③上水道

断水は発生せず、水道施設の大きな被害なし

- ・府営水道 宇治・乙訓浄水場の緊急遮断弁が作動して5市町(城陽市、久御山町、向日市、長岡京市、大山崎町)への給水停止となったが、6月18日14時5分から順次給水を再開し、16時30分に完全復旧
- ・市町村水道 濁水・漏水箇所あり(11市町(解消済み))
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町
- ・大山崎町に給水車5台(府営水道、京都市、亀岡市、向日市、長岡京市)の応援派遣(6月18日20時30分終了)

○観光・商工施設関係

(観光関係)

- ・亀岡トロッコ列車 6/18 終日運休(6/19 は通常運行)
- ・保津川遊船 6/18 終日運航休止(6/19 は通常運行)
※地震による運航休止から再開後、7月豪雨の影響により7月17日現在運行休止中。

(商工関係)

- ・八幡市：外構破損・設備破損等 2件
- ・京都市：水漏れ、水道管破裂、店舗破損等 30件
- ・向日市：展示品等が一部落下破損 3件
- ・亀岡市：設備(ガラスケース・大型機械)破損等 3件
- ・長岡京市：機械故障、ガラス破損等 10件
- ・京田辺市：設備故障・破損等 3件
- ・宇治市：店舗・配管破損等 5件
- ・城陽市：店舗・設備破損等 5件
- ・大山崎町：店舗・設備破損等 3件
- ・宮津市：店舗破損 1件
- ・久御山町：施設破損 1件

平成30年7月豪雨による被害状況について(抜粋)

平成30年7月20日15時00分現在(一部を除く)

○人的被害等

(1) 人的被害

死者 5名

負傷者 7名

(2) 住家被害

全壊 13棟

大規模半壊 1棟

半壊 10棟

一部損壊 56棟

床上浸水 504棟

床下浸水 2,120棟

○孤立集落

(1) 丹後地域

伊根町 全域(崩土による孤立) 汽船臨時運行により対応(孤立解消)

宮津市 畑地区 12世帯16人(崩土による孤立)(孤立解消)

由良地区 535世帯1,071人(雨量基準超過による孤立)(孤立解消)

辛皮地区 7世帯14人(路肩決壊による孤立)(孤立解消)

府中地区 1世帯2人(道路損壊による孤立)

(徒歩での通行可。ライフラインに支障なし。)

(2) 中丹地域

福知山市 大江町小原田地区 25世帯53人(崩土による孤立)(孤立解消)

大江町小谷地区 8世帯11人(崩土、地滑りによる孤立)(孤立解消)

常願寺地区 19世帯37人(崩土、地滑りによる孤立)(孤立解消)

中佐々木仏坂地区 3世帯3人(道路一部崩落による孤立)(孤立解消)

舞鶴市 小原地区大呂 5世帯7人(崩土による孤立)(孤立解消)

綾部市 古屋地区 2世帯3人(崩土による孤立)(孤立解消)

八代町地区 9世帯12人(道路冠水、崩土、倒木による孤立)

(孤立解消)

(3) 南丹地域

京丹波町 上乙見集落 6世帯9人(崩土による孤立)(孤立解消)

南丹市 日吉町牧山 3世帯6人(崩土による孤立)

(バイク及び徒歩での通行可。ライフラインに支障なし。)

○上水道(市町村)

舞鶴市 断水あり(解消済み、最大900戸)

福知山市 断水あり(解消済み、最大17戸)

綾部市 断水あり(解消済み、最大85戸)

長岡京市	送水管の漏水（断水なし）（復旧済み）
宮津市	断水あり（解消済み、最大91戸）
南丹市	断水あり（解消済み、最大390戸）
京丹波町	断水あり（解消済み、最大97戸）
与謝野町	断水あり（解消済み、最大3戸）

○商工観光施設被害266件（設備機器損壊、浸水等）

- ・福知山市143件、舞鶴市47件、宮津市22件、与謝野町16件、綾部市15件、京都市4件、亀岡市6件、京丹後市6件、向日市1件、久御山町1件、八幡市1件、京丹波町1件、京田辺市1件、長岡京市1件、宇治市1件

※保津川遊船 安全確認及び修復工事のため少なくとも7月27日まで運航中止

※傘松公園 ケーブルカー、リフトが土砂により運休（21日始発より運行再開）

○道路規制状況（7月7日16時00分現在）

（1）高速道路

本日14時時点で、京都縦貫自動車道丹波～宮津天橋立、舞鶴若狭自動車道吉川ジャンクション～小浜西で通行止。その他の路線は解除。

速度規制中の主要道路は、名神高速道路、京奈和自動車道、京滋バイパス。

（2）直轄国道

通行止め：4箇所での通行止

- ・国道9号（福知山市夜久野町額田～日置（事前通行規制））
- ・国道27号（舞鶴市真倉（崩土）、京丹波町升谷（崩土）、升谷～中山（事前通行規制））

（3）府管理道路

通行止め：76区間

※事前通行規制30箇所、崩土・倒木29箇所、路面冠水17箇所

- ・国道312号（与謝野町上山田（水戸谷峠））
- ・舞鶴宮津線（宮津市皆原～山中）
- ・上杉和知線（綾部市井根町）
- ・東掛小林線（亀岡市曾我部町）
- ・生駒精華線（精華町東畑鳥谷～芳谷）
- ・大津南郷宇治線（宇治市宇治）

（4）京都市管理道路

通行止め等：49区間

- ・小野1号線 他

（5）市町村管理道路（京都市除く）

（略）

○鉄道会社運行状況（7月6日15時00分現在）

会 社	方面・路線等	運行状況	備 考
J R 西日本	琵琶湖線：長浜～京都	運転見合わせ	
	JR 京都線：京都～大阪	遅延	新快速・快速：運転見合わせ 普通：通常の8割程度
	学研都市線：木津～京橋	運転見合わせ	
	奈良線：京都～木津	運転見合わせ	
	関西本線：亀山～加茂	運転見合わせ	
	大和路線：加茂～難波	運転見合わせ	
	嵯峨野線：京都～園部	運転見合わせ	
	湖西線：山科～近江塩津	運転見合わせ	
	山陰本線：京都～東浜	運転見合わせ	
	舞鶴線：綾部～東舞鶴	運転見合わせ	
福知山線：新三田～福知山	運転見合わせ		
J R 東海	東海道新幹線	一部運休・遅延	
阪 急	京都線	一部運休	特急：終日運転見合わせ
京都丹後鉄道	全線	運転見合わせ	終日運休
叡 山	叡山本線：修学院～八瀬比叡山口	運転見合わせ	
	鞍馬線：宝ヶ池～鞍馬間	運転見合わせ	
嵯峨野観光鉄道		運転見合わせ	終日運休

○停電（関西電力） 計 約1,360軒（7月7日16時00分現在）

- ・福知山市 約790軒
- ・伊根町 約280軒
- ・舞鶴市 約190軒
- ・与謝野町 約40軒
- ・綾部市 約30軒
- ・京都市（北区） 約20軒
- ・京丹波町 約10軒