


番号	1	写真
路線・河川名等	府立文化芸術会館	
所在地	<small>キョウトシ カミギョウク カワラマチ トオヒロコウジ サ</small> 京都市上京区河原町通広小路下がる	
提案内容	文化芸術会館を囲む鉄柵について、表面の棘（とげ）状の錆の除去、表面をなめらかにする処置及び剥がれた塗装の再塗装	 
現在の状況	会館を囲む鉄柵が、経年による塗装面はがれで景観を損ねていることに加え、錆(さび)の進行が原因で柵の表面が棘(とげ)状になっており、触れると人の皮膚や衣服を傷つけてしまう恐れがある。	
対応案及び実施不可の場合の理由	表面の棘状の錆を除去し、表面をなめらかにし、剥がれた塗装を再塗装する。	
位置図	 <p>京都府立文化芸術会館 館内見取図 (1F) 作成：2002年10月6日 縮尺 1：300</p> <p>道路 歩道 河原町通</p>	
備考		