


施設名	犬飼川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太 柳原 犬飼川堤体及び河川敷 運動公園(通称蛸公園) 犬飼川堰堤上流部の堤体
提案内容	堤防補強(約50m)

現在の状況	堤防に変状等は見られない。
-------	---------------





現況写真




審査結果	実施しない (堤防に変状等が確認できないため。)
------	-----------------------------

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太 市場
提案内容	歩道排水対策
現在の状況	ガードレールで歩車分離された2m程度の歩道で、路面排水はL型街渠により排水されているが、L型街渠の一部区間では土砂が堆積している。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施

(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太
提案内容	路面標示修繕及び舗装修繕
現在の状況	提案箇所は、幅員が狭小で屈曲した道路形状をしており、通学路にもなっている。また、幹線道路と幹線道路を繋ぐ道路であり交通量も比較的多い。

現況写真



平面図




審査結果

実施

施設名	神田川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町宮川 赤坂橋の上流
提案内容	土砂浚渫及び雑木伐採

現在の状況	河川内の一部に流水を妨げる雑木があり、土砂が堆積している。
-------	-------------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果	一部実施
------	------

(堆積土砂が著しい箇所における浚渫と流水を妨げになる雑木伐採のみ実施)


施設名	本梅川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町宮川 仮谷井堰
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	河川内に土砂が堆積している。
-------	----------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施


施設名	千々川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前 畑垣内
提案内容	護岸改修

現在の状況 空石積護岸の裏側にある土砂が吸出され、基礎部付近より水が入り込んでいる。H28年度に大型土のうで仮復旧している。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施


施設名	千々川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前 畑垣内
提案内容	護岸修繕

現在の状況	河床浸食を受け護岸基礎が沈下している。
-------	---------------------

位置図



平面図



現況写真




審査結果

実施

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町宮前 猪倉 湯ノ花平出入り口付近
提案内容	舗装修繕

現在の状況	路面の一部に舗装の凹みが生じ、大型車両通行時には大きな音が発生する。提案箇所は住宅地「湯の花平」出入り口である。
-------	--

現況写真






審査結果

実施

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市本梅町平松 京都湯の花自動車学校側出入口右側付近
提案内容	舗装修繕

現在の状況	路面の一部に舗装のひび割れ、凹みが生じ、大型車両通行時には大きな音が発生する。
-------	---



審査結果	実施しない	(付近の太陽光発電開発予定者による承認工事で実施)
------	-------	---------------------------

平成29年度 府民公募型整備事業

受付番号 120

施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町国分 国分地内法面 毘沙門との境～桜グラウンドの間)
提案内容	盛土法面コンクリート張り
現在の状況	盛土法面(W=2.5m)に多くの雑草がみられ、提案箇所端の交差点部においては昨年の府民公募型整備事業において、コンクリート張り施工済み。

現況写真



H28実施済箇所

位置図



平面図



審査結果

一部実施

(提案区間内の市道と交差する1箇所のみ実施)