


府民公募型整備事業(市町村協働型)

番 号 園-1

施設名	園部川
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	園部大橋～横田橋
提案内容	浚渫
現在の状況	園部大橋～横田橋の間の左岸側に堆積している土砂撤去の提案 半田川の合流もあり低水護岸が整備されている 陸上競技場向い側付近から下流での土砂堆積



提案箇所全景(陸上競技場付近から左岸を望む)



低水護岸整備済み



提案箇所を下流から望む



提案箇所を上流から望む


審査結果

実施②

府民公募型整備事業(市町村協働型)

番 号 園-3

施設名	本梅川
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市園部町植生
提案内容	護岸工
現在の状況	護岸が崩れ、大型土のうによる仮復旧がなされているが、速やかな工事実施が必要



現況写真

提案箇所



大型土のう設置済



審査結果


実施①

府民公募型整備事業(市町村協働型)

番号 園-4

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市園部町船岡
提案内容	舗装 約250m

現在の状況	路面に段差及びクラック等が広範囲に点在し、交通安全上危険である。
-------	----------------------------------



現況写真



審査結果	実施① (破損の著しい箇所のみ実施)
------	--------------------

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市園部町船岡
提案内容	舗装 約300m

現在の状況 路面に段差及びクラック等が広範囲に点在し、交通安全上危険である。


位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (破損の著しい箇所のみ実施)

府民公募型整備事業(市町村協働型)


番 号 日-1

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町田原地内
提案内容	横断管の詰り
現在の状況	府道園部平屋線の横断水路が閉塞し、排水に支障をきたしている。

現況写真



位置図



平面図



審査結果


実施①

府民公募型整備事業(市町村協働型)

番 号 日-2

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町田原
提案内容	舗装 約250m

現在の状況	路面に段差及びクラック等が広範囲に点在し、交通安全上危険である。
-------	----------------------------------



審査結果

実施① (破損の著しい箇所のみ実施)

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町田原
提案内容	舗装 約220m


現在の状況 路面に段差及びクラック等が広範囲に点在し、交通安全上危険である。



位置図



平面図



審査結果




実施① (破損の著しい箇所のみ実施)

府民公募型整備事業(市町村協働型)

番 号 日-4

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町田原
提案内容	舗装 約150m

現在の状況	路面に段差及びクラック等が広範囲に点在し、交通安全上危険である。
-------	----------------------------------





審査結果

実施① (破損の著しい箇所のみ実施)

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町田原
提案内容	舗装 約240m

現在の状況 路面に段差及びクラック等が広範囲に点在し、交通安全上危険である。



審査結果

実施① (破損の著しい箇所のみ実施)

府民公募型整備事業(市町村協働型)

番号 日-6

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町吉野辺～四ツ谷
提案内容	舗装 約1,100m
現在の状況	路面に段差及びクラック等が広範囲に点在し、交通安全上危険である。

位置図



審査結果

実施① (破損の著しい箇所のみ実施)