

施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町土田1丁目17付近
提案内容	側溝蓋の設置

現在の状況 市道との交差点部の側溝蓋が未設置であり、歩行者が足を取られる恐れがある。




審査結果

実施①

施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町並河1丁目3-1
提案内容	交差点表示

現在の状況	交差点から先の幅員が狭くなっており、車の離合がスムーズに行われていない。
-------	--------------------------------------

現況写真



審査結果

実施①


施設名	郷ノ口余部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市馬路町 三日市
提案内容	側溝改修又は安全施設の設置

現況写真

現在の状況
市道との交差点接続部の2m間において、50cmほどの段差を確認した。
ガードレールが設置されておらず、通行者が段差に進入する恐れがある。



平面図





審査結果

実施① (ガードレールの設置を実施)

施設名	国道477号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町宮川
提案内容	竹木の伐採

現在の状況	歩道上に竹や木枝が覆い被さっており、歩行者の妨げになっている。
-------	---------------------------------





審査結果

実施①

施設名	宮前千歳線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前 北ノ庄～宮川 とこなげ口バス停付近
提案内容	不法投棄への迅速な対応又はポストコーンの設置

現在の状況	路肩に車が駐車出来るスペースがあり、ゴミなどの不法投棄も頻繁にある。
-------	------------------------------------



審査結果

実施①

施設名	千々川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市神前双狭口 交流会館前バス停～北ノ庄境界
提案内容	樹木の伐採

現在の状況	河道内に樹木が繁茂している状況である。
-------	---------------------



審査結果

実施①

位置図




平面図



施設名	宮前千歳線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前障子
提案内容	ガードレールの撤去

現在の状況	提案箇所3については、ガードレールの隙間が狭く、バスの乗り降りがしにくいと考えられる。 提案箇所4については、道路改良事業により、ガードレールが撤去されているため、提案をされた時とは状況が異なっている。
-------	--



現況写真

提案箇所 3



ガードレールを撤去し、車止めを設置する。

提案箇所 4



道路改良事業により、ガードレールは撤去されている

審査結果

実施①
 (提案箇所3はガードレール撤去の上、車止めを設置。
 提案箇所4はガードレール撤去済み。)

施設名	宮前千歳線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千代川町鳴滝 拡幅工事現場
提案内容	側溝の蓋掛け又は暗渠化

現在の状況	他事業実施区間であり、カーブの区間は仮設のポストコーンが設置済み。
-------	-----------------------------------




審査結果	他事業で実施
------	--------

(他事業実施中であり、カーブ区間は仮設ポールを設置済み。)

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町猪倉
提案内容	農道注意標識及び減速を促す路面表示

現在の状況	提案箇所は長い直線区間で緩い勾配が続いており、通行車両がスピードが出やすくなっている。
-------	---

現況写真





審査結果

実施しない (公共性が低いため。)

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市蔦田野町柿花 柿花バス停横～東学道入口まで
提案内容	転落防止柵の設置

現在の状況	市道からの歩行者が横断歩道をわたる際に、路側部を利用している。 路肩擁壁の高さは1.0m以上ある。
-------	--

現況写真



審査結果

実施① (H26-270(実施)と同一)