

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

209


施設名	長谷八木線[E反田橋(さんだんだばし)、渡町橋(わたんじよばし)]
提案区分	景観整備
提案箇所	南丹市園部町植生 三反田 八乙女 三反田橋の高欄
提案内容	高欄取替、又は塗裝修繕
現在の状況	高欄というよりもガードレールであるが、老朽化が著しく安全性が損なわれているためガードレールの取り替えを行う。 ・三反田橋(昭和40年3月架設、高欄高0.9m(地覆0.1m+高欄0.8m)) ・渡町橋(昭和42年3月架設、高欄高0.9m(地覆0.1m+高欄0.8m))



位置図



平面図



審査結果

実施① (高欄取替を実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)



受付番号 211

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町天引
提案内容	舗装修繕

現在の状況
 舗装の継ぎ目の段差と舗装面に深いクラックが見られる。車輛(特に大型トラック)が通過する際に振動と騒音が確認できた。舗装修繕する際に新たな継ぎ目が発生しないように注意が必要である。



平面図



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

212

施設名	奥山川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町天引 上谷口新田4の河川20m
提案内容	護岸整備

現在の状況	自然河岸の法尻が深掘れしている。また、石積みが破損している。
-------	--------------------------------

位置図



平面図



現況写真

自然河岸



石積みが若干破損



審査結果

実施②

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井新大条3番地 園部川 右岸 新大条大橋40m付近
提案内容	護岸修繕

現在の状況	河床低下により、護岸の基礎が露出
-------	------------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施② (根継工を実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号


214

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井新広瀬 園部川左岸
提案内容	護岸修繕
現在の状況	石積護岸の一部が欠損

現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施②

施設名	東所川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町柴山
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	土砂の堆積は見られるが、大きな河積阻害とはなっていない。
-------	------------------------------


位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（早期対応の必要性はない。経過観測を続ける。）

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 217

施設名	陣田川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町内林 曾我谷
提案内容	河川改修

現在の状況	落差工直下流右岸側の護岸が破損している。 隣接して家屋等があり早急な対応が望まれる。
-------	---



位置図



平面図



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

218


施設名	陣田川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町内林 曾我谷 曾我谷橋～横尾川合流地点間
提案内容	土砂浚渫及び草刈り

現在の状況	土砂や草が繁茂し、河積阻害となっている。
-------	----------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施②

施設名	園部能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町天引 天引～竹井の間 大条地区
提案内容	道路照明設置、自転車歩道設置及び防犯カメラ、防犯ベルの設置

現在の状況	①道路を照らす照明が無く暗い状況になっている。 ②園部能勢線は、竹井区の集落内及び竹井区のはずれから天引区までは歩道がない状態。(約2km)
-------	---


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない (道路照明の設置基準に満たない。自転車歩行者道は事業規模が大きい。防犯カメラ、防犯ベルは府管理施設でない。)

府民公募型整備事業(府民提案型)


受付番号

220

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町天引 天引大橋～亀岡よりの300m区間
提案内容	法面覆いの設置

現在の状況	昨年度試行的に雑草対策が実施されている。現地状況は道路線形も良く、年1回路肩除草することで通行の安全は確保されている。
-------	---

現況写真



審査結果

実施しない（雑草の繁茂により視界が妨げられる区間でなく、環境整備であるため。）