


施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居熊壁
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	土砂の堆積は見られるが、河積阻害は小さい

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（早期対応の必要性はない。経過観察を続ける）

施設名	イメタチ砂防ダム
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居熊壁
提案内容	堆積土砂の撤去
現在の状況	著しい土砂堆積ではない。

位置図

平面図

現況写真

審査結果	実施しない（早期対応の必要性はない。経過観察を続ける）
------	-----------------------------

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居山森
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	土砂の堆積は見られるものの河積を大きく阻害していない。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（早期対応の必要性はない。経過観察を続ける）

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居山森
提案内容	護岸の設置
現在の状況	土羽護岸がかなり浸食されている。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	国道162号
提案区分	景観整備
提案箇所	南丹市美山町高野今宮
提案内容	草刈り(年3回)
現在の状況	年に1回、工事業者による草刈りを実施している。

位置図

至:小浜
満林寺
提案箇所
光照寺
国道162号
至:綾部
綾部宮島線
南丹市立 美山中 中学校
南丹市立 宮島小 小学校
九鬼ヶ坂
至:京都
城山
Google マップ 使用

現況写真

至:小浜

年1回、業者による草刈りを実施している。 至:小浜

審査結果	実施しない（美化の効果が一時的なもので、環境整備であるため）
------	--------------------------------

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町高野(静原～砂木)
提案内容	自転車歩行者道の設置
現在の状況	提案箇所については、自転車歩行者道が未整備の区間となっている。

位置図



現況写真



起点側(静原地内)の状況



終点側(砂木地内)の状況



至:小浜



至:京都

静原のバス停から砂木までの区間には、歩道は設置されていない。

審査結果

実施しない(複数年を要する大規模な改修工事であるため)

施設名	国道162号
提案区分	景観整備
提案箇所	南丹市美山町高野栃原
提案内容	不法投棄防止用ガードレールの設置
現在の状況	広い駐車スペースがあり、不法投棄しやすい状況となっている。 南丹市・南丹警察による看板とロープで仕切られている。

位置図

平面図

現況写真

審査結果	実施しない（原状復旧による景観向上ではなく、環境整備であるため）
------	----------------------------------

施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町鶴ヶ岡(棚相白堰堤~下流全域)
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	雑草の繁茂は著しいが、堆砂は多くない。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない(早期対応の必要性はない。経過観察を続ける)

施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町鶴ヶ岡(殿橋～旭橋)
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	部分的に堆砂が相当量確認でき、治水上支障を来している。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①

施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町鶴ヶ岡
提案内容	堤防護岸の改修及び老朽化した蛇籠をコンクリート護岸へ
現在の状況	護岸及び蛇籠とも老朽化は認められるが、健全性に問題はない。なお、一部排水流入部において損傷がある。



審査結果	実施しない（早期対応の必要性はない。経過観察を続ける）
------	-----------------------------