



事故停電口数の推移



高圧発電機車による送電箇所図



H24. 8. 15 ヘリ巡視 空撮ルート 写真撮影結果



— : 空撮ルート

H24. 8. 15 へり巡視 空撮ルート 写真撮影結果

電柱傾斜箇所 写真



樹木かかり 写真



土砂崩れ 写真

No. 7



土砂崩れ 写真

No. 8

