

高浜発電所及び大飯発電所  
環境放射線監視結果  
(分冊)


(平成30年度第3四半期)

京 都 府


# 1 mモニタリングポストの測定結果

## 1 空間放射線空気吸収線量率


### (1) 環境放射能水準調査結果




2018年10月 上京




2018年10月 木津




2018年11月 宮津




2018年11月 倉谷




2018年11月 綾部




2018年11月 美山




2018年11月 園部




2018年11月 久多




2018年11月 上京




2018年11月 木津




2018年12月 宮津




2018年12月 倉谷




2018年12月 綾部




2018年12月 美山




2018年12月 園部




2018年12月 久多



2018年12月 上京




2018年12月 木津




(2) 府独自調査結果


2018年10月 峰山




2018年10月 福知山




2018年10月 亀岡




2018年10月 乙訓




2018年10月 宇治




2018年11月 峰山




2018年11月 福知山




2018年11月 亀岡




2018年11月 乙訓




2018年11月 宇治




2018年12月 峰山



2018年12月 福知山




2018年12月 亀岡







2018年12月 乙訓



2018年12月 宇治





## 参 考

### 1 調査実施機関

環境部環境管理課 保健環境研究所

### 2 調査実施内容

環境放射能水準調査地点

No.	地点の名称	所在地	調査回数	調査年月
1	宮津測定所	宮津市吉原2586-2	連続	連続測定
2	倉谷測定所	舞鶴市字倉谷1350-23		
3	綾部測定所	綾部市川糸町丁畠10-2		
4	美山測定所	南丹市美山町安掛		
5	園部測定所	南丹市園部町小山東町藤ノ木21		
6	久多測定所	京都市左京区久多宮の町192-1		
7	上京測定所	京都市上京区出水通油小路東入丁字風呂町104-2		
8	伏見Ⅱ測定所	京都市伏見区村上町395		
9	木津測定所	木津川市木津上戸18-1		

府独自による環境放射能調査地点

No.	地点の名称	所在地	調査回数	調査年月
1	峰山測定所	京丹後市峰山町丹波855	連続	連続測定
2	福知山測定所	福知山市篠尾新町1-91		
3	亀岡測定所	亀岡市荒塚町1-4-1		
4	乙訓測定所	向日市上植野町馬立8		
5	宇治測定所	宇治市宇治若森7-6		

### 3 測定方法

- (1) 測定器: 2"φ × 2"φ エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション検出器
- (2) 測定高: 地上1m
- (3) 校正線源: Cs-137