

「高浜発電所及び大飯発電所環境影響監視結果（平成26年度）」正誤表

2ページ 環境影響監視結果の概要 1. 環境放射線監視結果 空間放射線量率 ※下線箇所	
【訂正前】	<p><u>放射線測定所（6か所：舞鶴市内5か所、綾部市内1か所）</u>において、空間放射線が1時間あたりどのくらいであるかを測定しています。</p> <p>各地点の測定結果は、すべて異常は認められず、安全上問題ありませんでした。</p>
【訂正後】	<p><u>放射線測定所（15か所：舞鶴市内6か所、綾部市内3か所、伊根町内1か所、宮津市内1か所、南丹市内2か所、京丹波町内1か所、京都市内1か所）</u>において、空間放射線が1時間あたりどのくらいであるかを測定しています。各地点の測定結果は、すべて異常は認められず、安全上問題ありませんでした。<u>なお、次の6か所の測定結果をグラフに示しました。</u></p>