

ラバーダム 更新工事 参考施工写真



着工前

左岸側仮締切状況



着工前

左岸側仮締切状況



左岸側 既設ゴム堰撤去状況



左岸側 既設ゴム堰撤去完了



左岸側 既設ゴム堰撤去完了



左岸側

箱抜き完了

ゴム堰 新金具据付状況



左岸側

箱抜き完了

ゴム堰 新配管据付状況



左岸側

箱抜き完了

ゴム堰 新配管据付完了



左岸側

箱抜き完了

ゴム堰 新金具据付完了



左岸側

法面con打設前

型枠状況



左岸側

con打設完了状況



撤去前

右岸側仮締切状況

※この時は全面締切に変更
水量が多く半川では水替え不可能



右岸側 既設ゴム撤去状況



右岸側 既設ゴム撤去完了



右岸側

con打設完了状況



ゴム袋体

据付前 全川締切状況

(大型土のう+排水管)



ゴム袋体

据付前 全川締切状況

(大型土のう+排水管)

※この時は全面締切に変更
水量が多く半川では水替え不可能



ゴム袋体
河川内吊り込み状況
※本写真のみ別工事のもの



ゴム袋体
据付状況
現場穴明け



ゴム袋体
据付状況
押金具取付 締付



ゴム袋体
据付完了



ゴム袋体
据付完了



ゴム袋体
据付完了



ゴム袋体

据付完了

起立状況