

# 個別施設計画【概要版】

類型：庁舎系施設

## 1 対象施設

本計画をより実効的な計画とするため、対象施設は延床面積200㎡以上の建物を有する施設とする。

- ① 本 庁 舎： 2施設 9建物
- ② 総 合 庁 舎： 11施設 42建物
- ③ 試 験 ・ 研 究 施 設： 11施設 60建物
- ④ そ の 他： 50施設 60建物

※令和5年3月末時点

## 2 計画期間

10箇年（令和2年度～令和11年度）

## 3 対策の優先順位の考え方

以下のとおり「点検→施設カルテ（データベース）→優先順位づけ・修繕等の対策」のメンテナンスサイクルを確立することにより施設の長寿命化を図る。

### 【点検】

日常的な点検の他に、法令に基づく「法定点検」と施設所管課が自ら行う「自主点検」を実施することで、施設の劣化や異常等を早期に発見する可能性を高める。

### 【施設カルテ（データベース）】

点検結果及び修繕履歴等を個別施設ごとにデータの蓄積を行うことで、次回点検や計画的修繕等に活用するデータベースとして一元的に整備する。

### 【優先順位づけ・修繕等の対策】

劣化度とその影響度から対策の必要性を総合的に判断して優先順位付けをして予防保全型の修繕・改修等を実施する。

## 4 個別施設の状態等

別表のとおり

## 5 対策内容と実施時期

長寿命化を図るため施設カルテに基づき、予防保全型の修繕・改修等を実施する。

また、建替をはじめとした大規模改修にあたっては、機能集約や施設規模の縮小、省エネルギー対策等による環境性能の向上、民間資本活用（PPP/PFI）等をはじめとした「施設のあり方」を検討することによりメンテナンスコスト削減を進める。

## 6 対策費用

約2億円／年（平成29年度～令和元年度の修繕費の平均）

庁舎系施設

【別表】

※1 対象施設の保有する延床面積200㎡以上の建物の合計値

※2 延床面積200㎡以上の建物

※3 点検に基づく建物の部位ごとの劣化度と影響度から算出した施設全体の劣化度を表す指標（総合劣化度：Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ<Ⅳ）

分類	所管部局	施設名称	所在地	延床面積 (㎡) <sup>※1</sup>	建物名称 <sup>※2</sup>	延床面積 (㎡)	建築年月	構造・階数	総合劣化度 <sup>※3</sup>
本庁舎	知事直轄組織	職員福利厚生センター	上京区	5,260.89	本館	5,260.89	平成4年5月 (築31年)	鉄筋コンクリート・5階 (地下1階)	Ⅱ
					第2号館	16,892.57	昭和46年10月 (築52年)	鉄筋コンクリート・6階 (地下1階)	Ⅱ
	総務部	京都府庁	上京区	66,442.75	第1号館	14,612.20	平成2年6月 (築33年)	鉄骨鉄筋コンクリート・6階 (地下1階)	Ⅱ
					第3号館	9,280.62	令和4年12月 (築0年)	鉄骨鉄筋コンクリート 6階(地下1階)	Ⅰ
					議会棟	7,668.53	昭和44年3月 (築54年)	鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	Ⅰ
					西別館	6,627.96	平成8年1月 (築27年)	鉄筋コンクリート・4階 (地下1階)	Ⅱ
					旧本館	5,548.22	明治37年12月 (築118年)	れんが造・2階 (地下1階)	Ⅱ
					第4号館	4,391.61	昭和2年3月 (築96年)	鉄筋コンクリート・3階 地上3階(地下1階)	Ⅰ
					別館	1,421.04	昭和40年4月 (築58年)	鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	Ⅰ
					園部総合庁舎	南丹市	6,019.35	本館	4,623.64
車庫・水防倉庫	336.00	昭和57年6月 (築40年)	鉄骨造・2階	Ⅰ					
書庫・会議室	329.95	平成16年9月 (築18年)	鉄骨造・2階	Ⅰ					
実験室・書庫	299.60	昭和57年6月 (築40年)	鉄骨造・2階	Ⅰ					
厚生室・ガレージ	218.16	昭和57年6月 (築40年)	鉄骨造・2階	Ⅰ					
ガレージ	212.00	昭和57年6月 (築40年)	鉄骨造・1階	Ⅰ					
乙訓総合庁舎	向日市	5,187.28	本館	4,400.13	昭和56年11月 (築41年)	鉄筋コンクリート・4階 (地下1階)	Ⅱ		
			C棟(車庫・倉庫)	423.98	平成5年3月 (築30年)	鉄骨造・2階	Ⅰ		
田辺総合庁舎	京田辺市	5,140.83	A棟(車庫)	363.17	昭和56年11月 (築41年)	鉄骨造・2階	Ⅰ		
			本館	2,642.11	昭和52年2月 (築46年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			山城北保健所緑喜分 室本館	1,339.10	昭和58年5月 (築39年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			書倉庫	596.78	昭和52年2月 (築46年)	鉄骨造・2階	Ⅰ		
			別館(水防倉庫)	314.98	昭和52年2月 (築46年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅱ		
車庫	247.86	昭和52年2月 (築46年)	鉄骨造・1階	Ⅱ					
峰山総合庁舎	京丹後市	4,880.76	本館	2,563.90	昭和49年3月 (築49年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			保健所本館	1,123.94	昭和58年3月 (築40年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			書倉庫	598.10	昭和49年3月 (築49年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅰ		
			自動車車庫	358.02	昭和49年3月 (築49年)	鉄骨造・1階	Ⅰ		
			水防倉庫	236.80	平成4年3月 (築31年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅰ		
福知山総合庁舎	福知山市	4,740.09	本館	2,591.68	昭和48年3月 (築50年)	鉄筋コンクリート・2階 (地下1階)	Ⅱ		
			保健所本館	1,181.25	昭和53年3月 (築45年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			実験室・書庫	586.26	昭和48年3月 (築50年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅰ		
			保健所検査室棟	380.90	平成17年11月 (築17年)	鉄骨造・2階	Ⅰ		
宮津総合庁舎	宮津市	4,340.65	本館	2,723.25	昭和46年8月 (築51年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			旧保健所本館	1,204.29	昭和54年6月 (築43年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			書庫	413.11	昭和46年8月 (築51年)	鉄骨造り・2階	Ⅰ		
舞鶴総合庁舎	舞鶴市	4,511.15	本館	3,588.90	昭和58年7月 (築39年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅱ		
			附属棟	546.36	昭和58年7月 (築39年)	鉄骨造・2階	Ⅱ		
			車庫A	375.89	平成6年9月 (築28年)	鉄骨造・1階	Ⅰ		
綾部総合庁舎	綾部市	4,487.20	本館	2,331.75	昭和47年9月 (築50年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			庁舎	1,065.07	昭和55年3月 (築43年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
			書庫実験室	614.24	昭和47年9月 (築50年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅱ		
			車庫	268.78	昭和47年9月 (築50年)	軽量鉄骨造・1階	Ⅰ		
			水防倉庫	207.36	平成4年12月 (築30年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅰ		

庁舎系施設

【別表】

※1 対象施設の保有する延床面積200㎡以上の建物の合計値

※2 延床面積200㎡以上の建物

※3 点検に基づく建物の部位ごとの劣化度と影響度から算出した施設全体の劣化度を表す指標（総合劣化度：Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ<Ⅳ）

分類	所管部局	施設名称	所在地	延床面積 (㎡) <sup>※1</sup>	建物名称 <sup>※2</sup>	延床面積 (㎡)	建築年月	構造・階数	総合劣化度 <sup>※3</sup>		
総合庁舎	総合政策環境部	宇治総合庁舎	宇治市	4,162.14	本館	3,006.55	昭和46年8月 (築51年)	鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	Ⅲ		
					山城北保健所本館	1,155.59	昭和47年3月 (築51年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅲ		
		木津総合庁舎	木津川市	4,114.56	本館	2,333.71	昭和50年9月 (築47年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
					山城南保健所本館	1,231.15	昭和57年4月 (築40年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ		
					書倉庫	549.70	昭和50年9月 (築47年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅱ		
		亀岡総合庁舎	亀岡市	4,102.80	本館	2,660.10	昭和55年6月 (築42年)	鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	Ⅱ		
					旧保健所本館	1,115.85	昭和55年3月 (築43年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ		
					車庫	326.85	昭和55年6月 (築42年)	軽量鉄骨造・2階	Ⅰ		
		試験・研究施設	健康福祉部	保健環境研究所	伏見区	9,775.01	庁舎棟	9,775.01	令和1年8月 (築3年)	鉄骨鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ
			農林水産部	水産事務所・海洋センター	宮津市	10,159.25	本館棟	3,972.67	昭和50年3月 (築48年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅱ
ヒラメ種苗生産棟	1,401.73						平成4年3月 (築31年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ		
マダイ種苗生産棟	842.77						昭和56年5月 (築41年)	鉄骨造・1階	Ⅰ		
サザエ種苗生産棟	763.58						昭和62年3月 (築36年)	鉄骨造・1階	Ⅱ		
屋外水槽棟	542.06						昭和50年6月 (築47年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ		
アワビ種苗生産棟	493.81						昭和55年3月 (築43年)	鉄骨造・1階	Ⅱ		
作業棟	483.50						昭和50年9月 (築47年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ		
ヒラメ種苗中間育成棟	428.67						平成5年3月 (築30年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ		
機械作業棟	324.43						昭和56年10月 (築41年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ		
野外水槽棟	280.00						昭和52年4月 (築45年)	鉄骨造・1階	Ⅰ		
車庫棟	212.45						昭和50年6月 (築47年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅱ		
倉庫・車庫棟	210.08						昭和58年3月 (築40年)	木造・2階	Ⅰ		
艇庫棟	203.50						昭和50年9月 (築47年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ		
畜産センター 碓高原牧場	京丹後市		8,754.47	肉用繁殖牛舎	2,075.72	昭和53年6月 (築44年)	鉄骨造・2階	Ⅰ			
				試験研修棟	1,790.48	昭和53年9月 (築44年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ			
				乳用めん山羊舎	1,347.12	昭和53年6月 (築44年)	鉄骨造・2階	Ⅰ			
				堆肥舎	758.42	昭和53年6月 (築44年)	鉄骨造・1階	Ⅰ			
				家畜看視宿舎	633.30	昭和53年6月 (築44年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ			
				家畜看視舎	457.24	昭和53年6月 (築44年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ			
				機械庫	347.72	平成5年3月 (築30年)	鉄骨造・2階	Ⅰ			
				冬期収容畜舎	303.11	平成4年3月 (築31年)	鉄骨造・1階	Ⅰ			
				車庫	276.96	昭和54年4月 (築43年)	鉄骨造・1階	Ⅰ			
				付属舎	262.20	昭和53年6月 (築44年)	鉄骨造・1階	Ⅰ			
				畜産資料展示施設	260.00	平成4年3月 (築31年)	木造・1階	Ⅰ			
				農業用機械庫	242.20	昭和53年6月 (築44年)	鉄骨造・1階	Ⅰ			
				畜産センター	綾部市	6,062.42	事務試験研究棟	980.88	昭和63年6月 (築34年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ
							種雄牛舎	772.72	昭和45年3月 (築53年)	鉄骨造・2階	Ⅰ
堆肥化施設	704.00		平成8年10月 (築26年)				鉄骨造・1階	Ⅰ			
乳用牛舎	664.82		昭和59年5月 (築38年)				鉄骨造・2階	Ⅰ			
採卵用鶏舎	600.59	平成2年9月 (築32年)	鉄骨造・1階				Ⅰ				
採卵用鶏舎	462.00	平成2年9月 (築32年)	鉄骨造・1階				Ⅰ				
開放牛舎（供卵牛舎）（休憩所）	436.64	昭和43年3月 (築55年)	軽量鉄骨造・1階				Ⅰ				
糞天日乾燥施設	326.00	昭和59年5月 (築38年)	鉄骨造・1階				Ⅰ				
豚舎	312.80	昭和61年3月 (築37年)	鉄筋コンクリート・1階				Ⅰ				
育すう鶏舎	296.08	平成2年9月 (築32年)	鉄骨造・1階				Ⅱ				
雌豚舎	234.00	昭和47年2月 (築51年)	木造・1階				Ⅰ				
豚舎	271.89	昭和41年3月 (築57年)	軽量鉄骨造・1階				Ⅰ				

庁舎系施設

【別表】

※1 対象施設の保有する延床面積200㎡以上の建物の合計値

※2 延床面積200㎡以上の建物

※3 点検に基づく建物の部位ごとの劣化度と影響度から算出した施設全体の劣化度を表す指標（総合劣化度：Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ<Ⅳ）

分類	所管部局	施設名称	所在地	延床面積 (㎡) <sup>※1</sup>	建物名称 <sup>※2</sup>	延床面積 (㎡)	建築年月	構造・階数	総合劣化度 <sup>※3</sup>
試験・研究施設	農林水産部	生物資源研究センター	精華町	5,703.68	本館	4,506.10	平成9年3月 (築26年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅱ
					検定温室 1	597.65	平成9年3月 (築26年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
					精密温室棟	378.00	平成9年3月 (築26年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ
					作業棟	221.93	平成9年3月 (築26年)	鉄骨造・2階	Ⅰ
		農林水産技術センター	亀岡市	5,412.78	本館	2,914.87	昭和49年3月 (築49年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅲ
					収穫調整場兼作業場	639.29	昭和51年12月 (築46年)	鉄骨造・2階	Ⅰ
					資材庫棟	498.00	平成10年3月 (築25年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
					農機具庫	475.00	平成10年3月 (築25年)	鉄骨造・2階	Ⅰ
					ガラス網室	297.00	昭和58年3月 (築40年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
					ガラス温室 5	294.31	平成10年3月 (築25年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
	農林センター 丹後農業研究所	京丹後市	2,702.08	本館庁舎	1,264.57	昭和57年3月 (築41年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ	
				日管理棟（選果場）	376.65	昭和58年3月 (築40年)	鉄骨造・2階	Ⅰ	
				収納作業棟	365.76	昭和46年3月 (築52年)	鉄骨造・2階	Ⅰ	
				ぶどう施設栽培温室	243.00	平成26年8月 (築8年)	鉄骨造・1階	Ⅰ	
				A管理棟（機械棟）	236.10	昭和58年3月 (築40年)	鉄骨造・2階	Ⅰ	
	農林センター 茶業研究所	宇治市	1,576.70	本館	951.93	平成29年11月 (築5年)	木造・1階	Ⅰ	
				製茶研究棟	624.77	平成29年10月 (築5年)	木造・1階	Ⅰ	
	農林センター 森林技術センター	京丹波町	528.00	研究棟	528.00	平成1年8月 (築33年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ	
				原種乾燥調整貯蔵庫 施設	396.17	昭和57年3月 (築41年)	鉄骨造・2階	Ⅰ	
	農林センター森林技術センター 緑化センター	福知山市	303.62	京都府緑化センター 本館	303.62	昭和57年7月 (築40年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ	
職員研修・研究支援 センター				1,861.45	昭和62年3月 (築36年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ		
その他（事務所等）	知事直轄組織	職員研修・研究支援 センター	左京区	1,861.45	本館	1,861.45	昭和62年3月 (築36年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
	危機管理部	消防学校	八幡市	4,532.94	本館	1,185.22	昭和55年3月 (築43年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅱ
					寮舎	1,095.00	昭和51年10月 (築46年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ
					屋内訓練場	1,076.53	平成25年10月 (築9年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
					訓練塔主塔	621.96	昭和61年5月 (築36年)	鉄骨鉄筋コンクリート・8階（地下1階）	Ⅰ
					車庫	245.67	平成24年3月 (築11年)	鉄骨造・階	Ⅰ
					訓練塔補助塔	308.56	昭和61年5月 (築36年)	鉄筋コンクリート造・5階	Ⅰ
	総務部	自動車税管理事務所	伏見区	776.79	本館	776.79	昭和47年3月 (築51年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅱ
	総合政策環境部	中丹東保健所	舞鶴市	1,572.25	本館	1,572.25	平成29年11月 (築5年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
		元桂川中流域下水道 工事事務所	南丹市	212.70	庁舎	212.70	平成6年6月 (築28年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
	健康福祉部	京都動物愛護センター 支所	西京区	416.82	本館	416.82	昭和63年3月 (築35年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅱ
		京都府緊急時放射線 検査施設	舞鶴市	301.35	京都府緊急時放射線検査 施設	301.35	平成26年8月 (築8年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
	商工労働観光部	京都府産業支援 センター	下京区	7,077.97	本館	7,077.97	平成1年8月 (築33年)	鉄筋コンクリート・5階（地下 1階）	Ⅲ
		京都経済センター	下京区	6,838.43	京都経済センター	6,838.43	平成31年1月 (築4年)	鉄骨（一部鉄骨鉄筋コンク リート）・7階（地下2階）	Ⅰ
		北部産業創造センター	綾部市	1,472.37	北部産業創造セン ター	1,472.37	平成30年3月 (築5年)	鉄骨鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
		計量検定所	上京区	890.84	本館	890.84	昭和49年8月 (築48年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅱ
	農林水産部	中丹家畜保健衛生所	福知山市	1,304.22	本館	1,304.22	平成18年2月 (築17年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
		京都乙訓農業改良普及 センター	右京区	868.67	本館	868.67	平成1年6月 (築33年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ
		山城家畜保健衛生所	城陽市	780.09	本館	780.09	昭和49年6月 (築48年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅱ
		京都林務事務所	上京区	506.40	庁舎	506.40	昭和46年6月 (築51年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ
丹後家畜保健衛生所		与謝野町	262.66	本館	262.66	昭和44年6月 (築53年)	コンクリートブロック・1階	Ⅰ	
南丹家畜保健衛生所		南丹市	255.63	本館事務室	255.63	昭和43年3月 (築55年)	コンクリートブロック・1階	Ⅰ	

※1 対象施設の保有する延床面積200㎡以上の建物の合計値

※2 延床面積200㎡以上の建物

※3 点検に基づく建物の部位ごとの劣化度と影響度から算出した施設全体の劣化度を表す指標（総合劣化度：Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ<Ⅳ）

分類	所管部局	施設名称	所在地	延床面積 (㎡) <sup>※1</sup>	建物名称 <sup>※2</sup>	延床面積 (㎡)	建築年月	構造・階数	総合 劣化度 <sup>※3</sup>
	建設交通部	京都土木事務所	左京区	1,440.44	本館	1,440.44	昭和56年2月 (築42年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ
その他 (倉庫等)	知事直轄組織	元綾部第2職員住宅	綾部市	328.52	共同住宅	328.52	昭和42年6月 (築55年)	プレキャストコンクリート・2階	Ⅰ
		元職員住宅綾部寮	綾部市	299.08	共同住宅	299.08	昭和45年11月 (築52年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
		元綾部職員住宅	綾部市	218.68	共同住宅	218.68	昭和39年12月 (築58年)	コンクリートブロック・2階	Ⅰ
	総務部	元北北庁舎	右京区	3,026.75	本館	3,026.75	昭和54年3月 (築44年)	鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	-
		元京都児童相談所	上京区	727.27	本館	727.27	昭和46年8月 (築51年)	鉄骨コンクリート・3階	Ⅱ
		元菊屋町公舎	上京区	243.98	倉庫	243.98	昭和37年10月 (築60年)	コンクリートブロック・2階	Ⅰ
	総合政策環境部	元職員住宅宮津寮	宮津市	397.20	元職員住宅宮津寮	397.20	昭和45年9月5日 (築52年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ
	文化生活部	西ノ京倉庫	中京区	1,056.00	本館	1,056.00	昭和56年1月 (築42年)	鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	Ⅱ
		京北倉庫	右京区	406.62	倉庫	406.62	昭和53年12月 (築44年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ
	健康福祉部	元南丹保健所北桑田支所	右京区	959.88	本館	959.88	昭和56年6月 (築41年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
	危機管理部	元知的障害者更生相談所	上京区	248.40	本館	248.40	昭和57年5月 (築40年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
		元近衛寮	左京区	863.00	元近衛寮	863.00	昭和48年2月 (築50年)	RC造地上4階	Ⅰ
	農林水産部	元京都府婦人相談所	上京区	705.51	元婦人相談所	705.51	昭和45年7月 (築52年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ
	建設交通部	除雪機械管理車庫	福知山市	2,146.90	車庫(2)	1,495.20	昭和58年5月 (築39年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
					車庫(3)	651.70	昭和58年5月 (築39年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
京都土木事務所周山水防倉庫		右京区	310.75	車庫、水防倉庫	310.75	昭和54年3月 (築44年)	鉄筋コンクリート・1階	Ⅰ	
その他 (貸付)	知事直轄組織	元看護専門学校生宿舎建物(さつき寮)	上京区	1,517.21	元看護専門学校生宿舎建物(さつき寮)	1,517.21	昭和52年4月 (築45年)	鉄筋コンクリート・4階 (地下1階)	-
		医科大学看護師宿舎(みずき寮)	左京区	1,506.60	医科大学看護師宿舎(みずき寮)	1,506.60	昭和53年3月 (築45年)	鉄筋コンクリート・3階	-
	文化生活部	元文化厚生会館	左京区	912.85	研究所	912.85	昭和39年11月 (築58年)	鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	-
		元農業総合研究所花き部	京田辺市	1,154.81	本館	1,154.81	昭和55年10月 (築42年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
	健康福祉部	元水産事務所	宮津市	1,212.96	本館	1,212.96	昭和55年5月 (築42年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ
		元織物・機械金属振興センター 加悦谷分室	与謝野町	506.00	本館	506.00	昭和52年10月 (築45年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
港湾局	元港湾事務所	舞鶴市	346.30	本館	346.30	昭和46年6月 (築51年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ	
その他 (未利用)	知事直轄組織	元桃山職員住宅	伏見区	1,786.16	共同住宅	1,786.16	昭和42年7月 (築55年)	鉄筋コンクリート・4階	Ⅰ
		元職員住宅亀岡河原町寮	亀岡市	933.12	共同住宅	933.12	昭和61年4月 (築36年)	鉄筋コンクリート・4階	Ⅰ
		元桃山第2職員住宅	伏見区	636.99	共同住宅	636.99	昭和49年1月 (築48年)	鉄筋コンクリート・3階	Ⅰ
	文化生活部	元府議会公舎	上京区	351.03	本館	351.03	大正11年7月 (築100年)	木造・2階	-
		元総合資料館	左京区	13,558.40	本館	11,581.46	昭和38年10月 (築59年)	鉄筋コンクリート・4階 (地下1階)	Ⅱ
					收藏庫	1,976.94	昭和46年4月 (築51年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ
		元射撃場	右京区	399.97	管理棟	399.97	昭和62年9月 (築35年)	鉄骨造・2階	Ⅰ
	健康福祉部	元京都こども文化会館	上京区	4,366.20	本館	4,366.20	昭和57年5月 (築40年)	鉄骨鉄筋コンクリート・3階 (地下1階)	Ⅱ
	商工労働観光部	元京都府織物・機械金属振興センター	京丹後市	2,380.11	工場	1,164.09	昭和43年6月 (築54年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
					本館	866.10	昭和43年6月 (築54年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅰ
					染色棟	349.92	昭和47年5月 (築50年)	鉄骨造・1階	Ⅰ
		元東山技能センター	東山区	841.92	実習場	540.68	昭和45年3月 (築53年)	鉄筋コンクリート (一部木造)・2階	Ⅱ
本館	301.24	昭和34年3月 (築64年)	鉄筋コンクリート・2階	Ⅱ					
教育庁	元乙訓共済住宅	長岡京市	479.80	共同住宅	479.80	昭和48年3月 (築50年)	鉄筋コンクリート・4階	Ⅱ	