

大手川位置図



中橋架け替え工事
(下部工)鶴見・永田JV
右岸側の橋台の杭打ち工施工中



柿ヶ成川支川処理工事
砂後建設



福田橋架け替え工事
(上部工)ドーピー建設工業

善光橋・堂ノ下橋
現在、通行止め。
ご迷惑をお掛けしています。



護岸工事
和田組
4×2×2mというビッグサイズの
石が発見されました！！
写真の石は半分に切断したも
のです。



第1工区

第2工区

第3工区