

被災状況

被害の概要

平成16年10月20日に来襲した台風3号により、昼頃から強い雨が降り始め0日の夕方に各所で越水 破堤(5箇所)による被害が発生しました。今回出の洪水流量は、現況流下能力を上回る出水で、洪水により加悦町内の家屋の浸水・損壊、農地の冠水・土砂堆積等、甚大な被害を受けました。

【水害の被害状況】 宅地・農地浸水面積 29.5ha
家屋浸水被害 156戸(事業所含む)

加悦町役場



加悦町役場内、床上浸水により電気系統が機能停止となった。




いななき橋から上流



温室の浸水被害



水田に堆積した土砂



破堤により府営住宅の駐車場にいた女性が流され死亡。

府営住宅



凡	例
	浸水地域
	破堤
	河川
	観測局
	地区境
	町境