


集中豪雨・天井川等対策 (山城南土木事務所管内一円)

平成24年京都府南部地域豪雨による弥陀次郎川(宇治市)の決壊を契機に発足した「天井川に関する技術検討委員会」の検討状況を踏まえ、管内の天井川(不動川、天神川、鳴子川、新川)について点検・調査を実施するとともに、必要な箇所について更新・補強等の対策工事を行う。

◎事業概要


全体計画	H29までの実績	H30計画
事業期間: H25～ 事業概要: 点検、調査、詳細設計 対策工事	天神川 不動川 調査、詳細設計、対策工事 鳴子川 新川 測量、設計 事業費 約4.2億円	天神川 不動川 護岸改修・堤防強化工事 鳴子川 新川 調査、詳細設計 事業費 35百万円

◎管内の天井川位置図




タイプ① : 1山型(3面張) 【洪川(山城北土木所管)】

- ・川幅が狭く、堤体が1山形状
- ・護岸工 + 護床工




タイプ②-1 : 2山型(3面張) 【不動川】

- ・川幅が広く、堤体が2山形状
- ・護岸工 + 護床工




タイプ②-2 : 2山型(2面張) 【天神川・不動川・鳴子川・井関川】

- ・川幅が広く、堤体が2山形状
- ・護岸工のみ



タイプ③ : 片側天井川 【新川】

- ・天井川区間は片側のみ



- 【凡例】
- : H28まで実施
 - : H29実施
 - : H30実施
 - : H31以降