

整理番号	5	受付番号	27
路線・河川名等	伏見向日線（前田地下道）		
所在地	向日市 森本町 前田		
現在の状況	車道の一部（地下道西側）に段差が生じており、車両・自転車の走行が危険な状態となっている。		
提案内容	舗装補修（函渠工目地部）		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



写真②



写真①

位置図



備考