


整理番号	17	受付番号	171
路線・河川名等	長法寺向日線		
所在地	長岡京市 滝ノ町1丁目		
現在の状況	当該区間の側溝が老朽化しており、車両等が通過するとコンクリート蓋ががたつき、跳ねあがる状態である。また、側溝が整備されていない北側は、降雨時に水たまりができ、通行が危険な状態となる。		
提案内容	(北側)側溝新設 (南側)側溝改良		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考