

整理番号	36	受付番号	175
路線・河川名等	西京高槻線、大山崎大枝線		
所在地	大山崎町 円明寺（大山崎中学校前交差点付近）		
現在の状況	路肩部分に側溝について蓋がなく、路肩部を走行する自転車にとって危険な状態となっている。		
提案内容	側溝蓋掛け		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



写真①（蓋95mm）



写真②

位置図



備考