

整理番号	35	受付番号	177
路線・河川名等	大山崎大枝線（旧道）		
所在地	大山崎町 円明寺 東ノ口		
現在の状況	当該路線は、車道幅員が狭いうえに、歩道が設置されていないが、交通量が多く、すれ違い時には路肩部を走行し、児童にとって危険な状態になっている。		
提案内容	待避所整備		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		


写真・詳細図等



写真①

写真②

位置図



備考