

整理番号	39	受付番号	198
路線・河川名等	西京高槻線		
所在地	大山崎町 大山崎		
現在の状況	当該区間は、縦断方向に歩道が凹凸しており、阪急大山崎駅、JR山崎駅を利用する歩行者・児童の通行が危険な状態になっている。		
提案内容	歩道部バリアフリー化		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考