

整理番号	2	受付番号	217 <th>写真・詳細図等</th>	写真・詳細図等
路線・河川名等	上久世石見上里線			
所在地	向日市 寺戸町 大牧			
現在の状況	西京高槻線から西向きに走行する際、「えびや食品店」前のカーブ区間に設置されている信号が見えにくい。当該区間は、通学路にもなっており、当該区間を横断する児童にとって危険な状態となっている。			
提案内容	路面表示の設置			
技術審査の結果	実施する①			
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする			
位置図				
備考	 <p>既存の信号機</p> <p>写真①</p>  <p>写真②</p>  <p>写真③</p>  <p>路面表示の設置</p> <p>写真④</p>  <p>既存の信号機（点滅信号）</p> <p>既存の信号機（点滅信号）</p> <p>路面表示の設置</p>			