


整理番号	13	受付番号	221
路線・河川名等	西京高槻線		
所在地	向日市 上植野町 上川原（上川原交差点）		
現在の状況	上川原交差点の歩道部は、タイル舗装となっているため、雨天時には滑りやすくなっており、歩行者や児童にとって危険な状態となっている。		
提案内容	歩道部滑り止め設置		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考