



受付番号	7	所在地	八幡市川口
路線・河川名等	八幡木津線	写真・詳細図等	
提案内容等	舗装修繕、防護柵設置、段差解消		
技術審査の結果	一部実施する②		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする	<p>〈舗装の劣化状況〉</p>  <p>クランク多数</p> <p>〈鋼製蓋による段差状況〉</p>  <p>側溝蓋段差有</p> <p>〈防護柵の劣化状況〉</p>  <p>横断防止柵の錆</p> <p>〈標準断面図〉</p>  <p>区画線復旧工</p> <p>As</p> <p>車道舗装修繕工 切削パベル 1層 t=5cm</p> <p>Co</p> <p>Co</p> <p>歩道部蓋改修</p> <p>横断防止柵 H=800</p>	
位置図			
 <p>提案区間 L=890m</p> <p>八幡木津線</p> <p>実施区間 舗装修繕工事 L=76m</p> <p>実施区間 舗装修繕工事 L=15m</p> <p>実施区間 舗装修繕工事 L=43m</p> <p>実施区間 舗装修繕工事 L=167m</p> <p>実施区間 防護柵設置工事 L=6m</p> <p>実施区間 防護柵設置工事 L=93m</p> <p>実施区間 防護柵設置工事 L=208m</p> <p>実施区間 防護柵設置工事 L=105m</p> <p>実施区間 歩道蓋改修工事 N=26箇所</p>			
備考			