







受付番号	11	所在地	城陽市中北堤他 地内
路線・河川名等	長谷川	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	土砂が堆積し、流れが悪いため浚渫の提案		
技術審査の結果	実施しない	<p><起点→終点方面></p>  <p><中間点→起点方面></p>  <p><終点→起点方面></p>  <p><終点→上流側></p> 	
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする	<p>標準断面①</p> 	
41	位 置 図		
			
備 考	浚渫の基準である河川断面の10%に満たないため実施しないが、引き続き経過観察を行う。		