






<p>整理番号 13</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設 横断歩道</p>	 
<p>所在地 加茂町駅東1丁目4番地4先 市道交差点</p>	 
<p>現在の状況</p>	<p>要望場所は、加茂町駅東地内を東西に走る市道3050線と、同じく加茂町駅東地内を南北に走る市道3108号線及び市道3052号線との交差点である。市道3050線は、道路両側に歩道が設けられた道路幅員約11mの道路で、歩道と車道は緑石で区分されており、一方の市道3108号線は道路両側に路側帯が設けられた道路幅員約9mの道路で、同交差点側には、田の中を通る農作業用道路（市道3052号線）があるが、この道路は住宅内へ通じているため、この道路を利用し加茂駅へ行く歩行者があるが通行量は極めて少ない。</p>
<p>要望内容</p>	<p>横断歩道の設置を要望 (受理番号120、7月8日)</p>
<p>位置図</p>	
<p>対応案</p>	<p>横断歩行者は少なく、通行車両が途切れず長時間横断待ちする状況はなく、十分横断が可能であり横断歩道設置の必要性は低いと考えられる。</p>
<p>交差点図面</p> 