



整理番号	26	写真	真
交通安全施設	道路標示 (横断歩道)	現状の路面状況	
所在地	木津川市山城町平尾西黒部新鳴子橋北詰		
現在の状況	横断歩道に係る道路標示が薄くなっている。		
要望内容	摩耗した横断歩道の改修 (受付番号179 7月26日受理)		
位置		交差点図面	
対応案	道路管理者において、縁石改修工事に合わせ、横断歩道標示も改修するもの。	